

Anleggets navn	10. Grevleosdammen, Tjågevatn.
Stedsnavn	Tjågevatn.
Kommune	Notodden.
Kartkoordinater	32VNM046237
Høyde over havet	Tjågevatn 321 moh.
Eier	SkienSVassdragets Fellesfløtningsforening. (?)
Grunneiere	Nisi. (Odd ?)
Type anlegg	Rest av fløtningsdam. Dammen er i dag brukt som kar til bru, og er i denne sammenheng bygd på i bredden.
Byggeår	Det er angitt at det ble bygd en dam her i 1861, men dagens konstruksjon er merket med årstallet 1894.
Sist i bruk	
Beskrivelse av anlegget	Dammen er bygd i stein, og er utvidet i bredden for å få til en tilstrekkelig kar for bru over elva.
Tilstand	Steinkonstruksjonen står godt.
Sikkerhetsvurdering	Ingen risikoproblemer knyttet til dette som damanlegg.
Tilgjengelighet	Ligger ved en privat skogsbilveg som er stengt med bom.
Prioritering	Sannsynligvis uten interesse som dam siden den er bygd om og framstår som noe annet enn en dam i dag.
Forslag til tiltak	Grunneieren meddeles at vi overdrar dammen til ham.



Anleggets navn	11. Tjågevatndammen.
Stedsnavn	Tjågevatn mot Ertstjønn.
Kommune	Notodden.
Kartkoordinater	32VNM069225
Høyde over havet	Tjågevatn 321 moh.
Eier	SkienSVassdragets Fellesfløtningsforening.
Grunneiere	Olav Bolkesjø. (?)
Type anlegg	Fløtningsdam for oppdemming og samling av vann.
Byggeår	Dagens dam er antagelig bygd ca 1913 da det ble inngått avtale med grunneierne om bygging, bruk og vedlikehold av dammen.
Sist i bruk	
Beskrivelse av anlegget	Dammen er bygd i stein, og er totalt ca 90 m lang. Det er bare en lukeåpning i dammen, og denne er vel en meter bred. Dammen står på tørt land i dag. Det var tidligere en kjerrat fra Ertstjønn opp i Tjågevann, men det er i dag bare noen fundamenter igjen av dette anlegget.
Tilstand	Dammen er i rimelig god stand.
Sikkerhetsvurdering	Liten risiko.
Tilgjengelighet	En snau kilometer å gå på privat skogsbilveg med bom.
Prioritering	Ikke spesielt interessant.
Forslag til tiltak	Bør stå urørt.





Relativt fin mur, helt uten vanntrykk.



Åpning i dammen, i sin tid start på kjerrat.

Anleggets navn	12. Follsjå hoveddam med hytte.
Stedsnavn	Follsjå i Fulldølavassdraget.
Kommune	Notodden.
Kartkoordinater	32VNM124150
Høyde over havet	Follsjå 223 moh.
Eier	Skiersvassdragets Fellesfløtningsforening.
Grunneier	Tom Olav Hegna, Tor Arne Folseraas. SF eier grunnen der hytta står.
Type anlegg	Fløtningsdam for oppdemming og samling av vann. Fløterstue til bruk for fløterne.
Byggeår	Dagens dam antagelig fra perioden 1910 – 15.
Sist i bruk	
Beskrivelse av anlegget	Dammen er bygget i stein, er ca 33 m lang og 2,5 m høy. Det er 4 luker i dammen, alle av stål og med utskjærte åpninger for å oppnå en viss automatisk regulering av vannstanden. Dammen reguleres av Follsjåkomiteen. Hytta står på SFs tomt, ca 4-5 da som er skilt ut med eget gnr og bnr. Hytta er ikke i særlig god stand, men den ligger nokså fint til og har sannsynligvis en viss verdi som fritidsbolig.
Tilstand	Det står vanntrykk på dammen, og den er derfor egentlig underlagt bestemmelsene om vassdragsteknisk ansvarlig. Vi er ikke pålagt dette til nå, men det vil sannsynligvis bli et krav med tiden. Dammen er i rimelig god stand slik den er nå.
Sikkerhetsvurdering	Representerer en viss risiko ved et evt. dambrudd. Det er om lag 2 m dypt ved dammen, og i perioder en viss strøm. Dammen er ikke sikret med rekkverk.
Tilgjengelighet	Relativt lite tilgjengelig for allmennheten på grunn av at den private skogsbilveien er stengt med bom. Ellers relativt greit tilgjengelig nr man har mulighet for å benytte veien.
Prioritering	Trolig ikke spesielt interessant som bevaringsobjekt, men må vedlikeholdes av hensyn til regulering av vannstanden.
Forslag til tiltak	To av grunneierne ved dammen planlegger, og har søkt om, å få bygge minikraftverk i Fulldøla. Det er nødvendig å bygge om dammen hvis dette blir aktuelt, og det er naturlig for oss å avvente utviklingen i den sammenheng. Dam, hytte og tomt må ses under ett.



Dammen kan reguleres med luker som heves, og reguleres i en viss utstrekning ved at det er laget åpninger for overløp i lukene.



Båthus rett ved hytta.



Hytta ligger nokså fint til, men er i dårlig forfatning.


Anleggets navn	13. Follsjå rennedam og renne.
Stedsnavn	Follsjå i Fulldølavassdraget.
Kommune	Notodden.
Kartkoordinater	32VNM122151
Høyde over havet	Follsjå 223 moh.
Eier	SkienSVassdragets Fellesfløtningsforening.
Grunneiere	Tom Olav Hegna, Tor Arne Folseraas.
Type anlegg	Fløtningsdam for oppdemming og samling av vann. Dammen kan reguleres for å slippe vann i tømmerrenna.
Byggeår	Dagens dam oppgitt til å være fra 1924. Renna skal være bygd i 1890 første gang.
Sist i bruk	
Beskrivelse av anlegget	Dammen er bygget i stein, er ca 23 m lang og 2 m høy. Det er to luker i dammen, begge av tre. Åpning til renna er et plankestengsel. Renna er 530 m lang, og er bygd i tre. Mye av treverket er kreosotimpregnet.
Tilstand	Det står vanntrykk på denne dammen også. Dammen er i rimelig god stand, og treverket i renneåpningen er byttet for noen år siden. De andre lukene er ikke undersøkt nøye, men ser ut til å være i relativt dårlig forfatning. Renna er i dårlig stand de øverste 50 og nederste 100 meterne. For øvrig er renna i rimelig god stand.
Sikkerhetsvurdering	Relativt liten risiko for dem som eventuelt går i renna, men det er fare for å trække gjennom bunnen på noen av de dårligste plassene. Renna er ca 15 m over bakken på det høyeste, og utgjør dermed en viss risiko hvis man er uforsiktig. Det er en del lokale hytteiere og andre som går i renna. Dammen utgjør neppe noen særlig sikkerhetsrisiko, og det går ikke vann gjennom dammen til vanlig ut over en viss lekkasje.
Tilgjengelighet	Relativt lite tilgjengelig for allmennheten på grunn av at den private skogsbilveien er stengt med bom. Renna og dammen ligger noen hundre meter fra vei, og er dermed ikke særlig lett tilgjengelig for noen.
Prioritering	Dammen skiller seg ikke ut som spesielt bevaringsverdig i seg selv, men den er nødvendig av hensyn til vannstanden i Follsjå. Renna har bevaringsverdi, men vil neppe bli fredet.
Forslag til tiltak	Løsningen for denne dammen og renna bør avvente hva som skjer med eventuelt minikraftverk i Fulldøla.




Godt fundament.



En del er bygd av kreosotimpregnerte materialer.



I relativt god stand på lange strekninger.



Dårlige vegger revet det nederste strekket.



Dammen med reguleringsmuligheter.



Renna er i dårlig stand øverste del.

14. Tjønnestultjønn dam.

Dammen ligger ved Tjønnestul i Kaala, på grensa mellom Notodden og Hjartdal kommuner. 675 moh.

Relativt stor dam, ca 50 m lang. Relativt dårlig stablet, men står åpen og uten vanntrykk.

Det er sannsynligvis mest aktuelt å søke om å la dammen stå urørt som den er, og den bør dermed ikke medføre vesentlige kostnader.



15. Grastjønn dam.

Dammen ligger i Kaala, ved Grastjønn et kort stykke nedenfor Tjønnestul. Dette ligger i Notodden kommune. Ca 580 moh.

Har vært en "steinkistedam", altså en lafta tømmerkiste som er fylt med stein. Tømmeret er råtnet bort, og dammen ligger som en steinrøys.

Vi bør søke om å få forlate denne som den ligger.



16. Tverrbekk dam.

Dammen ligger i et lite sidevassdrag til Kaala, like ved Grastjønn.

Denne utgjør intet hinder som den ligger, og vi bør søke om å få forlate den som den ligger.

