


| | |
|-------------------------|--|
| Anleggets navn | 17. Tømmerrenne fra Kloumannsjøen til Tinfos. |
| Stedsnavn | Svelgfoss - Tinfos. |
| Kommune | Notodden. |
| Kartkoordinater | |
| Høyde over havet | Fra ca 116 ned til ca 30 m.o.h. |
| Eier | Norsk Hydro, Øst-Telemarkens Brukseierforening, og Skiersvassdragets Fellesfløtningsforening (29,5 %). |
| Grunneiere | |
| Type anlegg | Tømmerrenne i tre, jern og tunnel. |
| Byggeår | Delvis i 1910, delvis i 1924 og seinere. |
| Sist i bruk | |
| Beskrivelse av anlegget | Tømmerrenne bygd for å få tømmeret forbi en vanskelig strekning i forbindelse med kraftutbygging. |
| Tilstand | Svært variabel tilstand, noe bra og noe dårlig. |
| Sikkerhetsvurdering | Det kan delvis være nokså risikofyllt å gå i renna. |
| Tilgjengelighet | Greit tilgjengelig på deler av strekningen, men på andre strekninger bare tilgjengelig ved å gå i renna. |
| Prioritering | Prioritering fra vår side ikke nødvendig. |
| Forslag til tiltak | Vi bør avvente utspill fra vernemyndighetene. |
| Kostnadsanslag SF | Potensielt store kostnader ved overdragelse til annen eier, i størrelsesorden 1 million kroner for SF. |



Inntak i Kloumannsjøen.



Over veg et stykke nede i renna.



Delvis usikker fundamentering.



Mot nedre ende på Øvre Tinfos.

| | |
|-------------------------|--|
| Anleggets navn | 18. Vigdesjødammen. |
| Stedsnavn | Vigdesjø. |
| Kommune | Kviteseid. |
| Kartkoordinater | 32VML747895 |
| Høyde over havet | 302 m.o.h. |
| Eier | SkienSVassdragets Fellesfløtningsforening (?). |
| Grunneiere | |
| Type anlegg | Fløtningsdam. |
| Byggeår | Dam bygd i 1888, men dagens dam oppgitt til 1909. |
| Sist i bruk | |
| Beskrivelse av anlegget | Dam av stein. En åpning som er delt i to; den ene delen stengt med luker, den andre sannsynligvis med nåler eller planker. Ikke vanntrykk på dammen, og den har stått åpen i mange år. |
| Tilstand | Relativt bra stand. |
| Sikkerhetsvurdering | Relativt sikker, men rekkverket er ødelagt på halve dammens lengde. |
| Tilgjengelighet | Relativt lett tilgjengelig, bare noen få hundre meter å gå fra riksvegen. |
| Prioritering | Bør vurderes med hensyn til om jernkonstruksjoner og bru skal rives. |
| Forslag til tiltak | Søker nedlegging, evt. overdragelse til andre. |
| Kostnadsanslag SF | Moderate kostnader med mindre hele dammen må fjernes. |



| | |
|-------------------------|---|
| Anleggets navn | 19. Kilevannsdammen. |
| Stedsnavn | Ålgårdstad, Kilevann.. |
| Kommune | Skien. |
| Kartkoordinater | 32VNL253535 |
| Høyde over havet | 62 m.o.h. |
| Eier | Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening. |
| Grunneiere | Karl Espeland, Åshild Nøringset og Stian Rennesund er grunneiere i området. |
| Type anlegg | Fløtningsdam av typen Kvandam. |
| Byggeår | Første dam før 1842. Dagens dam er reparert siste gang i 2001. |
| Sist i bruk | |
| Beskrivelse av anlegget | Fløtningsdam som det står vanntrykk på i dag. Ikke i bruk til fløtning, men reguleres kontinuerlig for å holde vannstanden så stabil som mulig. |
| Tilstand | Relativt god stand, men det er noe lekkasje under dammen. Lukene fungerer tilfredsstillende. |
| Sikkerhetsvurdering | Liten risiko forbundet med dammen. |
| Tilgjengelighet | Greit tilgjengelig. |
| Prioritering | Ønskes overdratt til andre eiere. |
| Forslag til tiltak | Søkes overdratt til andre. |
| Kostnadsanslag SF | Påkostet relativt mye i 2000 - 2001, og bør ikke medføre kostnader nå. |



20. Tømmerrenne Langen - Flåte.

Denne renna ligger i Herrevassdraget, og er satt i stand av historielaget i Bamble. Vi bør forsøke å få Bamble kommune eller historielaget til å overta renna.



21. Tømmerrenna fra Mevatn.

Vi eier ei relativt kort renne mellom Mevatn og Hellestvedtvatn i Herrevassdraget, den er om lag 150 m lang. Renna er i nokså dårlig forfatning, men utgjør ikke noen stor risiko. Renna er av samme type som mellom Langen og Flåte.

Vi bør søke om å få fjerne denne.

22. Tømmerrenne fra Bjorvatn.

Det ligger rester av ei tømmerrenne mellom Bjorvatn og Flåte i Herrevassdraget. Denne er stort sett falt ned, og må fjernes. Renna var av samme type som de andre i dette vassdraget.

| | |
|-------------------------|---|
| Anleggets navn | 23. Verksted og brygge Strengen. |
| Stedsnavn | Strengen. |
| Kommune | Nome. |
| Kartkoordinater | 32VML990754 |
| Høyde over havet | Ca 70 moh. |
| Eier | SkienSVassdragets Fellesfløtningsforening. |
| Grunneiere | Arnt Johan Opheim. |
| Type anlegg | Verkstedbygning og brygge. |
| Byggeår | |
| Sist i bruk | Ikke aktivt i bruk på mange år, men brygga har vært noe i bruk når vi er der oppe etter slep. Det vil ikke være vanskelig å klare seg uten anlegget. |
| Beskrivelse av anlegget | Delvis isolert bygning. Brygga er plassert så langt ute i elva at det er mulig å ligge til kai med Triset og tilsvarende båter. |
| Tilstand | Dårlig, spesielt grunnmuren som er i ferd med å gli ut under deler av bygget. Brygga er i rimelig god stand, men er lite interessant å bevare dersom bygget rives. |
| Sikkerhetsvurdering | Ikke spesielt risikabelt. Bygget er låst, og brygga er tilgjengelig stort sett fra vannsida. |
| Tilgjengelighet | Greit tilgjengelig på grusveg til Strengen brygge. |
| Prioritering | Middels til høy. |
| Forslag til tiltak | Bør rives. Grunneieren har hatt mulighet for å overta bygget kostnadsfritt, men han har etter en grundig vurdering kommet til at han ikke ønsker å overta. Vi må søke om rivingstillatelse, og evt. prøver å få brannvesenet til å foreta en kontrollert nedbrenning av bygget før restene fjernes. |



Verksted og brygge på Strengen.